



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [Raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	1719/18			
Rodzaj zdarzenia:	<i>Wypadek</i>			
Data zdarzenia:	<i>16 czerwca 2018 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Gliwice(EPGL)</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>Spadochron Commodore</i>			
Dowódca SP:	<i>Skoczek spadochronowy</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	<i>1</i>	-	-
Nadzorujący badanie:	<i>Andrzej Pussak</i>			
Podmiot badający:	<i>Użytkownik</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>nie wyznaczano</i>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<i>Informacja o zdarzeniu (Raport)</i>			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	<i>03 lipca 2018 r.</i>			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Skoczek-uczeń wykonywał swój pierwszy skok w życiu na zadanie SL-1 (lina). Cały proces skoku oraz lot na otwartej czaszy przebiegał prawidłowo, poza spóźnionym dowrotem do lotniska, co skutkowało przyziemieniem w ogródkach działkowych przylegających do lotniska od strony zachodniej. Poszkodowanego skoczka ucznia wezwane pogotowie ratunkowe przetransportowało do szpitala gdzie stwierdzono pęknięcie kości piętowej nogi lewej.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Błąd skoczka-ucznia w technice skoku polegający na spóźnionym dowrocie lotu w kierunku wyznaczonego miejsca lądowań.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Zaistniałe zdarzenie omówiono z pozostałymi skoczkami zwracając uwagę na prędkości i kierunki wiatru podawanych przed każdym wylotem, co ma zapewnić prawidłowe doprowadzenie spadochronu na prostą do lądowania i do lotniska z każdego miejsca w którym aktualnie znajduje się skoczek.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	