



**Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych**

**WYPADEK 2021/1378**

**UCHWAŁA**

**z dnia 11 kwietnia 2022 r.**

<b>Rodzaj, typ statku powietrznego:</b>	Śmigłowiec Robinson R44 II
<b>Znaki rozpoznawcze SP:</b>	SP-CWW
<b>Data zdarzenia:</b>	3 czerwca 2021 r.
<b>Miejsce zdarzenia:</b>	EPUL

Po rozpatrzeniu Raportu Końcowego z przeprowadzonego badania zdarzenia przedstawionego przez użytkownika statku powietrznego, działając na podstawie Art. 135 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (z późn. zm.) oraz §18 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała, że:

**1. Zdarzenie miało następujący przebieg:**

W dniu zdarzenia uczeń pilot szkolony do licencji PPL(H) startował do lotu samodzielnego. Miał to być 6 lot samodzielny tego dnia i 8 lot samodzielny ucznia. Uruchomienie śmigłowca pod nadzorem instruktora przebiegło prawidłowo. Uczeń przez radiostację otrzymał od instruktora zgodę na start, którą potwierdził, po czym oderwał śmigłowiec od ziemi. Na wysokości ok. 50 cm od ziemi śmigłowiec zaczął się obracać wokół osi pionowej. Instruktor nadzorujący podał przez radio komendy dotyczące skorygowania obrotu, jednakże uczeń nie zareagował. Po chwili śmigłowiec opadł na powierzchnię lądowiska, przewrócił się na prawy bok i zatrzymał. Instruktor otworzył lewe drzwi do kabiny śmigłowca, przez które uczeń wydostał się na zewnątrz o własnych siłach nie doznając obrażeń. Instruktor wyłączył akumulator i odciął dopływ paliwa a następnie podjął akcję zabezpieczania miejsca zdarzenia.

**2. Przyczyna zdarzenia:**

**Spóźniona reakcja ucznia pilota na odchylenie kierunkowe śmigłowca podczas zawisu.**

**3. Czynniki sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:**

Nie określono.

**4. Komisja akceptuje następujące działania profilaktyczne zrealizowane przez podmiot badający:**

Przeprowadzono szkolenie z personelem ATO odnośnie typowych błędów w trakcie odrywania śmigłowca od ziemi i sposobów ich poprawiania.

**5. Ponadto Komisja określa dodatkowo następujące zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:**

Nie określono.

**Nadzorujący badanie**

**Przewodniczący Komisji**