



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	734/13			
Rodzaj zdarzenia:	INCYDENT			
Data zdarzenia:	3 czerwca 2013 r.			
Miejsce zdarzenia:	obsługa przedlotowa, WAW			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	samolot BOMBARDIER DHC-8-400			
Dowódca SP:	Pilot samolotowy liniowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	4
Nadzorujący badanie:	Maciej Lasek			
Podmiot badający:	LS Airport Services			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	INFORMACJA O ZDARZENIU[RAPORT]			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	15 grudnia 2015 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Podczas obsługi samolotu przed odlotem, kierowca taśmociągu podającego bagaż wjechał w samolot, uszkadzając próg tylnych drzwi bagażowych. Samolot został wyłączony z eksploatacji do czasu zakończenia naprawy. Rejs wykonano na innym samolocie.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Najbardziej prawdopodobną przyczyną incydentu było niezachowanie przez operatora taśmociągu należytej uwagi.

Zastosowane środki profilaktyczne:

Brak informacji o zastosowanych środkach profilaktycznych z uwagi nieprzesłanie do PKBWL raportu z badania incydentu przez wskazany podmiot – LS Airport Services.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Maciej Lasek	<i>podpis na oryginale</i>