



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [Raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	1122/17			
Rodzaj zdarzenia:	INCYDENT			
Data zdarzenia:	03 czerwca 2017 r.			
Miejsce zdarzenia:	Radawiec (EPLR)			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	Spadochron Voyager 260			
Dowódca SP:	Skoczek spadochronowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	-
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak			
Podmiot badający:	Użytkownik			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	Informacja o zdarzeniu (Raport)			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	21 czerwca 2017 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 03 czerwca 2017 roku uczeń-skoczek spadochronowy wykonując swój 18 skok na spadochronie Voyager 260 (2-gi skok tego dnia) po oddzieleniu się od samolotu An-2 spadając w nieprawidłowej sylwetce samodzielnie otworzył spadochron. Pilocik sprężynowy przeszedł pod lewą ręką co uniemożliwiło prawidłowe otwarcie spadochronu. Uczeń- skoczek wypiął spadochron główny i samodzielnie otworzył spadochron zapasowy, lądując bezpiecznie na lotnisku.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Otwarcie spadochronu przy nieprawidłowej sylwetce spadania.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Omówiono zdarzenie z uczniami-skoczkami oraz przećwiczono poprawne oddzielanie się od samolotu.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa**.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

Andrzej Pussak