



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [Raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	1147/17			
Rodzaj zdarzenia:	INCYDENT			
Data zdarzenia:	09 czerwca 2017 r.			
Miejsce zdarzenia:	Kazimierz Biskupi (EPKB)			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	Spadochron lightning 143			
Dowódca SP:	Skoczek spadochronowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	-
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak			
Podmiot badający:	Użytkownik			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	Informacja o zdarzeniu (Raport)			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	21 czerwca 2017 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 09 czerwca 2017 roku skoczek spadochronowy wykonywał swój 991 skok (3-ci skok tego dnia) w formacji 9-cio osobowej na CRW. Formacja została zbudowana poprawnie, przy mocniej obciążonej lewej stronie. Przy rozejściu, na skutek naprężeń formacji skoczek został skierowany do jej środka zamiast na zewnątrz, skutkiem czego na wysokości 1700-1500 metrów nastąpiło splątanie skoczków bez owinięcia. Po kilku próbach rozplątania skoczkowie przystąpili do realizacji procedury awaryjnej. Skoczek będący niżej wypiął czasę główną i odlatując otworzył spadochron zapasowy, a skoczek górny odplątał się z czaszy głównej.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

-Zbytne obciążenie formacji na zewnątrz przy użyciu taśmy.

-Duża siła nacisku na taśmę powodowała tendencję zawijania czaszy do środka.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Omówiono zdarzenie z skoczkami zwracając uwagę na realizację skoków zgodnie z planem oraz na WL poszczególnych skoczków.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

Andrzej Pussak