



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	1959/17			
Rodzaj zdarzenia:	WYPADEK			
Data zdarzenia:	05.08.2017 r.			
Miejsce zdarzenia:	Rybno Kolonia			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	Samolot Topaz KR 030			
Dowódca SP:	Pilot samolotowy ultralajtowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	1	1
Nadzorujący badanie:	Piotr Richter			
Podmiot badający:	PKBWL			
Skład zespołu badawczego:	NIE WYZNACZONO			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	Informacja o zdarzeniu(raport)			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	30 stycznia 2018 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 5 sierpnia 2017 r. około godzin południowych pilot wykonał przelot z lądowiska w miejscowości Kępa k. Płońska do miejscowości Rybno, gdzie wykonał lądowanie na łące przygotowanej jako lądowisko, na którym odbywały się również loty paralotniowe. Pilot miał zamiar wykonywać loty widokowe nad miejscowością Rybno.

Pierwszy lot z pasażerem pilot próbował wykonać około godziny 14:30 LMT. Po poprawnym rozbiegu samolot oderwał się od ziemi jednak ze względu na spadek mocy silnika nie wznosił się. Po przyziemieniu samolot uderzył w drzewa i uległ uszkodzeniu. Pasażer został lekko ranny, a pilot nie doznał żadnych obrażeń.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Nie ustalono bezpośredniej przyczyny utraty mocy silnika.

Okoliczności sprzyjające:

1. Zwiększona masa statku powietrznego (dodatkowy pasażer).
2. Wysoka temperatura powietrza.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Komisja nie sformułowała działań profilaktycznych.

Zalecenia Komisji dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie sformułowała zaleceń bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Piotr Richter	