



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [Raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	<i>1157/18</i>			
Rodzaj zdarzenia:	<i>INCYDENT</i>			
Data zdarzenia:	<i>12 maja 2018 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Dajtki (EPOD)</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>Spadochron Performance Designs</i>			
Dowódca SP:	<i>Skoczek spadochronowy</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	-
Nadzorujący badanie:	<i>Andrzej Pussak</i>			
Podmiot badający:	<i>Użytkownik</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>nie wyznaczano</i>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<i>Informacja o zdarzeniu (Raport)</i>			
Zalecenia:	<i>NIE</i>			
Adresat zaleceń:	<i>NIE DOTYCZY</i>			
Data zakończenia badania:	<i>4 grudnia 2018 r.</i>			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 12 maja 2018 roku uczeń-skoczek spadochronowy wykonywał swój 2 skok (1 w tym dniu) z wysokości 1200 metrów na zadanie static line. Po opuszczaniu samolotu, prawidłowym napełnieniu się czaszy i poprawnym zbudowaniu rundy, uczeń-skoczek przystąpił do lądowania, które wykonał poprawnie w wyznaczonej strefie. Po wylądowaniu uczeń-skoczek nie podnosił się z ziemi w związku z czym udzielono mu natychmiastowej pomocy zdejmując z niego uprząż spadochronową. Po przybyciu do kwadratu uczeń-skoczek poinformował o dużym bólu lewego barku, który pojawił się po opuszczeniu samolotu. Analiza materiału wideo nie wykazała zetknięcia się skoczka z samolotem podczas jego opuszczania. Wstępne oględziny nie wykazały uszkodzeń ciała.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Nie określono.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Nie podjęto.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	