



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [Raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	1630/18			
Rodzaj zdarzenia:	<i>Incydent</i>			
Data zdarzenia:	<i>16 czerwca 2018 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Piotrków Trybunalski (EPPT)</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>Spadochron Pilot 150</i>			
Dowódca SP:	<i>Skoczek spadochronowy</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	-
Nadzorujący badanie:	<i>Andrzej Pussak</i>			
Podmiot badający:	<i>Użytkownik</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>nie wyznaczano</i>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<i>Informacja o zdarzeniu (Raport)</i>			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	<i>4 grudnia 2018 r.</i>			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Skoczek spadochronowy posiadający 198 skoków wykonywał skok z wysokości 4000 metrów (32 skok w bieżącym roku). Oddzielenie się od samolotu oraz swobodne spadanie przebiegało prawidłowo. Na wysokości około 1200 m skoczek zainicjował otwarcie czaszy głównej w trakcie czego nastąpiło skręcenie linek czaszy głównej (twist) i spadochron zaczął wykonywać obroty. Skoczek wyczepił czaszę główną otwierając spadochron zapasowy. Lądowanie odbyło się w rejonie lotniska bez obrażeń.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Skręcenie linek czaszy głównej.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający

Wypadek omówiono z obecnymi na starcie skoczkami.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	