



## PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

### Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	<b>2518/18</b>			
Rodzaj zdarzenia:	<b>INCYDENT</b>			
Data zdarzenia:	<b>12 sierpnia 2018 r.</b>			
Miejsce zdarzenia:	<b>Lotnisko Chrcynno (EPNC)</b>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<b>Spadochron Navigator 240</b>			
Dowódca SP:	<b>Uczeń- skoczek</b>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	<b>1</b>
Nadzorujący badanie:	<b>Krzysztof Miłkowski</b>			
Podmiot badający:	<b>Aeroklub Warszawski, SkyDive Warszawa</b>			
Skład zespołu badawczego:	<b>NIE WYZNACZONO</b>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<b>Informacja o zdarzeniu (raport)</b>			
Zalecenia:	<b>NIE</b>			
Adresat zaleceń:	<b>Nie dotyczy</b>			
Data zakończenia badania:	<b>20.08.2018 r.</b>			

#### Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Uczeń- skoczek wykonywał w tym dniu drugi skok (48 w życiu) na zadania II-6 /szkolny po przerwie 3 miesięcy od ostatniego skoku. W pierwszym skoku nadzorował go instruktor – praktykant. Pierwszy skok wykonany był prawidłowo. W czasie drugiego skoku samodzielnego po wykonaniu opóźnienia uczeń-skoczek nie potrafił zlokalizować położenia spadochronu wyciągającego, wystąpiło zjawisko ”zgubionego uchwytu”. Pomimo poprawnego omówienia podobnej sytuacji przed skokiem, uczeń – skoczek nie zastosował przewidzianej w tej sytuacji procedury awaryjnej, tylko próbował dalej zlokalizować spadochron wyciągający, nie zwracając

uwagi na upływający czas, utratę wysokości, sygnały alarmowe podawane przez sygnalizator akustyczny Pro Track, nie kontrolował również wysokościomierza. Nastąpiło otwarcie spadochronu zapasowego poprzez zadziałanie automatu Vigil 2+ na wysokości ok. 300m. Lądowanie nastąpiło na użytkowej części lotniska bez obrażeń.

**Przyczyna zdarzenia lotniczego:**

**Nie zastosowanie przez ucznia-skoczką procedury awaryjnej omówionej przed skokiem i określonej w Regulaminie Wykonywania Skoków.**

**Działania profilaktyczne** podjęte przez podmiot badający:

Podmiot badający podjął następujące działania profilaktyczne:

Z uczniem-skoczką przeprowadzono dodatkowe szkolenie z postępowania w sytuacjach awaryjnych, teoretyczne i praktyczne na podwieszanej uprząży oraz z wykorzystaniem chwiejnicy i atrapy pokrowca spadochronu.

Omówiono zdarzenie z pozostałymi skoczkami i przypomniano postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

**Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:**

Komisja nie wydała zaleceń bezpieczeństwa.

---

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Krzysztof Miłkowski	