



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [Raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	3446/19			
Rodzaj zdarzenia:	<i>Wypadek</i>			
Data zdarzenia:	<i>09 sierpnia 2019 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Gliwice (EPGL)</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>Spadochron Navigator 260</i>			
Dowódca SP:	<i>Skoczek spadochronowy</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	<i>1</i>	-	-
Nadzorujący badanie:	<i>Andrzej Pussak</i>			
Podmiot badający:	<i>Użytkownik</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>nie wyznaczano</i>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<i>Informacja o zdarzeniu (Raport)</i>			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	<i>20 sierpnia 2019 r.</i>			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Uczeń-skoczek lądujący pod nadzorem instruktora i wspierany radiem, wbrew poleceniom instruktora nie przyjął pozycji do lądowania i po zbyt dynamicznym zaciągnięciu spadochronu na wysokości około 3 m, przyziemił z tzw. pionu na jedną – lewą nogę, która uległa złamaniu przy kostce.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Lądowanie na jedną nogę co spowodowało jej złamanie

Okoliczności sprzyjające powstaniu wypadku:

Zaciągnięcie spadochronu na wysokości około 3 m.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Przypomnienie pozycji do lądowania szczególnie ważnej dla początkujących spadochroniarzy.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa**.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	<i>Podpis na oryginale</i>