



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	3851/19			
Rodzaj zdarzenia:	<i>Incydent</i>			
Data zdarzenia:	<i>28 sierpnia 2019 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Warszawa-Babice (EPBC)</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>Samolot Tecnam P2008JC</i>			
Dowódca SP:	<i>Pilot zawodowy samolotowy</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	<i>1</i>
Nadzorujący badanie:	<i>Mieczysław Wyszogrodzki</i>			
Podmiot badający:	<i>Użytkownik</i>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<i>Informacja o zdarzeniu [raport]</i>			
Zalecenia:	<i>Nie było</i>			
Adresat zaleceń:	<i>Nie dotyczy</i>			
Data zakończenia badania:	<i>12 grudnia 2019 r.</i>			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 28 sierpnia 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Lotniczego LPR w bazie Warszawa-Bemowo podczas wykonywania przeglądu przedlotowego pilot stwierdził nieprawidłowe działanie steru wysokości. Wychylając ster celem sprawdzenia jego swobody ruchu następowała jego blokada w zadanym położeniu oraz były słyszalne dźwięki wyraźnego tarcia wewnątrz kadłuba.

Samolot wstrzymano od wykonywania lotów.

W związku z okresem gwarancyjnym samolotu o zdarzeniu został powiadomiony producent. Przybyły mechanik producenta dokonał przeglądu i stwierdził ubytek substancji smarującej łożysk oraz pozostałych elementów steru wysokości.

W związku z powyższym dokonał smarowania łożysk oraz elementów wchodzących w skład działania steru wysokości. Przeprowadził z wynikiem pozytywnym test sprawności steru wysokości.

Samolot przywrócono do eksploatacji.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Przyczyną zdarzenia był ubytek substancji smarującej łożysk oraz elementów sterowania sterem wysokości.

Działania profilaktyczne podjęte przez użytkownika:

Z zaistniałym zdarzeniem zapoznano personel Ośrodka Szkolenia Lotniczego LPR.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

PKBWL nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Mieczysław Wyszogrodzki	<i>Podpis na oryginale</i>