



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	4068/2019			
Rodzaj zdarzenia:	<i>Wypadek</i>			
Data zdarzenia:	<i>6 września 2019 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Spalona/Legnica</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>Motolotnia</i>			
Dowódca SP:	<i>Osoba bez uprawnień</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	–	–	–	2
Prowadzący badanie:	<i>Krzysztof Miłkowski</i>			
Podmiot badający:	<i>PKBWL</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>Nie wyznaczono</i>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<i>Informacja o zdarzeniu (raport)</i>			
Zalecenia:	<i>Nie</i>			
Adresat zaleceń:	<i>Nie dotyczy</i>			
Data zakończenia badania:	<i>8 października 2019 r.</i>			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 6 września 2019 r. osoba bez uprawnień wykonywała lot z pasażerem z Legnicy do Lubiąży na motolotni. W okolicy miejscowości Spalona na wysokości ok. 100 m zgasł silnik napędu. Osoba zdecydowała o lądowaniu awaryjnym. W trakcie lądowania motolotnia uderzyła w drewniane ogrodzenie pobliskiej posesji, obróciła się i wpadła do pobliskiego stawu. Osoba i pasażer opuścili motolotnię o własnych siłach i nie odnieśli obrażeń. W trakcie badania zdarzenia Komisja stwierdziła, że pilotujący motolotnią nie posiadał świadectwa kwalifikacji.

W związku z wykonywaniem lotów bez stosownych uprawnień
na podstawie art.135 ust.6 pkt.3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze, Państwowa
Komisja Badania Wypadków Lotniczych odstępuje od badania zdarzenia lotniczego.

Działania profilaktyczne:

Komisja nie podjęła działań profilaktycznych.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie wydała zaleceń bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Prowadzący badanie:	Krzysztof Miłkowski	<i>Podpis na oryginale</i>