



Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

INCYDENT 2020/2097

UCHWAŁA

z dnia 25 listopada 2021 r.

Rodzaj, typ statku powietrznego:	Samolot ultralekki KR-030 Topaz
Znaki rozpoznawcze SP:	OM-M475
Data zdarzenia:	29 lipca 2020 r.
Miejsce zdarzenia:	Ropczyce

Po rozpatrzeniu Raportu Końcowego z przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego przedstawionego przez zespół badawczy PKBWL, działając na podstawie Art. 138 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (z późn. zm.) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała, że:

1. Zdarzenie miało następujący przebieg:

Dnia 29 lipca 2020 r. pilot wykonywał lot rekreacyjny z pasażerem. Po starcie z lądowiska w Wolicy Ługowej poleciał w kierunku miejscowości Ropczyce, oddalonej od miejsca startu o około 10 km. Podczas wykonywania zakrętu w lewo, pilot i pasażer zauważyli nagły wzrost hałasu w kabinie samolotu. Pilot zatelefonował wówczas do znajomej osoby, znajdującej się na ziemi w tej okolicy i poprosił o wykonanie zdjęcia samolotu z ziemi oraz o ocenę wizualną jego stanu. Obserwator znajdujący się na ziemi przekazał pilotowi, że w samolocie brakuje pokrywy bagażnika. Po ustaleniu tego faktu pilot skierował samolot w kierunku lądowiska startu, a następnie wykonał lądowanie, które przebiegło bez przeszkód. Pokrywa bagażnika została odnaleziona na ziemi przez wymienionego powyżej obserwatora.

2. Przyczyna zdarzenia:

Przyczyną zdarzenia była niska jakość połączenia jednego z elementów mocujących pokrywy schowka bagażu.

3. Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Nie określono.

4. Ponadto Komisja określa dodatkowo następujące zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Nie określono.


Nadzorujący badanie

**CZŁONEK
Państwowej Komisji
Badania Wypadków Lotniczych**


mgr inż. Krzysztof Błasiak

Przewodniczący Komisji

**PRZEWODNICZĄCY
Państwowej Komisji
Badania Wypadków Lotniczych**


Bogusław Treła