



Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

WYPADEK 2022/3820

UCHWAŁA

z dnia 12 maja 2023 r.

Rodzaj, typ statku powietrznego:	Szybowiec SZD-51-1 Junior
Znaki rozpoznawcze SP:	SP-3437
Data zdarzenia:	15 lipca 2022 r.
Miejsce zdarzenia:	Rapy Dylańskie

Po rozpatrzeniu raportu końcowego z badania zdarzenia, przedstawionego przez członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL), działając na podstawie art. 138 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (z późn. zm.) oraz § 16 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (z późn. zm.), PKBWL uznała, że:

1. Zdarzenie miało następujący przebieg:

Dnia 15 lipca 2022 r. z lotniska w Zamościu (EPZA) wystartował szybowiec SZD-51-1 Junior. Pilot zaplanował przelot o długości 216 km po trasie wieloboku z trzema punktami zwrotnymi. Po około 3 godz. lotu, kiedy szybowiec znajdował się nad lasem na niewielkiej wysokości, pilot utracił kontakt z termiką i podjął decyzję o wykonaniu lądowania w terenie przygodnym. Lądowanie odbywało się na krótkim polu z tylnym wiatrem. Przyziemienie szybowca nastąpiło poza połowę długości pola. Szybowiec na dobiegu wtoczył się do lasu i zderzył z drzewem.

W trakcie wypadku pilot nie odniósł obrażeń ciała, a szybowiec został poważnie uszkodzony.

2. Przyczyny zdarzenia i czynniki sprzyjające:

- 1) Małe doświadczenie pilota.**
- 2) Działanie pilota w końcowej fazie lotu pod wpływem dużego stresu, co skutkowało popełnianiem błędów taktycznych.**
- 3) Zbyt późno podjęta decyzja o lądowaniu w terenie przygodnym.**
- 4) Lądowanie w terenie przygodnym z wiatrem.**

3. Komisja akceptuje następujące działania profilaktyczne zrealizowane przez organizację:

Przeprowadzono analizę lotu. Omówiono z członkami organizacji zasady wyboru tereny przygodnego do lądowania oraz wykonywania przelotów szybowcowych nad

kompleksami leśnymi ze szczególnym uwzględnieniem Lasów Janowskich i Puszczy Solskiej.

4. Ponadto Komisja określa następujące zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

PKBWL nie zaproponowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Nadzorujący badanie

Przewodniczący Komisji

.....
(podpis na oryginale)

.....
(podpis na oryginale)