



Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

WYPADEK 2022/3025

UCHWAŁA

z dnia 6 marca 2023 r.

Rodzaj, typ statku powietrznego:	Motoparalotnia
Znaki rozpoznawcze SP:	Brak
Data zdarzenia:	15 czerwca 2022 r.
Miejsce zdarzenia:	EPLR

Po rozpatrzeniu raportu końcowego z badania zdarzenia, przedstawionego przez członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL), działając na podstawie art. 138 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (z późn. zm.) oraz § 16 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (z późn. zm.), PKBWL uznała, że:

1. Zdarzenie miało następujący przebieg:

W dniu 15 czerwca 2022 r. pilot motoparalotni w godzinach wieczornych wykonywał loty na lotnisku Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu (EPLR). W trakcie wykonywania lotu około godziny 20:05 doszło do zderzenia motoparalotni z ziemią. Pilot po upadku był przytomny, został przetransportowany do szpitala gdzie po dwóch dobach zmarł.

2. Przyczyna zdarzenia:

Komisja nie określiła przyczyny zdarzenia.

3. Czynniki sprzyjające zaistnieniu zdarzenia:

Nie określono.

4. Komisja akceptuje następujące działania profilaktyczne zaproponowane/zrealizowane przez podmiot badający:

Nie zaproponowano.

5. Ponadto Komisja określa następujące zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Nie określono.

Nadzorujący badanie

.....
(podpis na oryginale)

Przewodniczący Komisji

.....
(podpis na oryginale)