



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	383/11			
Rodzaj zdarzenia:	<i>Poważny incydent</i>			
Data zdarzenia:	<i>30.04.2011 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Białystok EPBK</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>Szybowiec SZD-50-3 Puchacz</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	2
Nadzorujący badanie:	<i>Michał Cichoń/Wojciech Misiak (od 11-01-2018)</i>			
Podmiot badający:	<i>PKBWL</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>Nie wyznaczono</i>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<i>Informacja o zdarzeniu(raport)</i>			
Zalecenia:	<i>Nie</i>			
Adresat zaleceń:	<i>Nie dotyczy</i>			
Data zakończenia badania:	<i>30.01.2018</i>			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Dnia 30.04.2011 o godz.17:11 czasu lokalnego z lotniska w Białymstoku (EPBK) wystartował za wyciągarką szybowiec SZD-50-3 Puchacz na zadanie KTP/Z (kontrola techniki pilotażu, zasadnicza)

Załogę szybowca stanowiło 2 pilotów. Kontrolowany: pilot z uprawnieniami instruktora szybowcowego i kontrolujący: instruktor pilot szybowcowy.

Piloci próbowali nawiązać kontakt z termiką, jednak w związku z brakiem noszeń skierowali szybowiec do trzeciego zakrętu kręgu nadlotniskowego.

Trzeci zakręt wykonali na wysokości 190 m, następnie czwarty zakręt na wysokości 140 m i wyprowadzili szybowiec na prostą do lądowania na kierunku 65°.

Podczas końcowej fazy podejścia do lądowania na wysokości ok. 20 m szybowiec zahaczył statecznikiem poziomym o wierzchołek drzewa.

Szybowiec wylądował bez następstw.

Po lądowaniu stwierdzono niewielkie uszkodzenie prawej strony statecznika poziomego.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Przyczyną zdarzenia było zbyt niskie podejście końcowe i zbyt mały margines bezpieczeństwa nad lasem położonym przy zachodnim skraju lotniska.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Nie podjęto

Zalecenia Komisji dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie sformułowała zaleceń bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Wojciech Misiak	