



## PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

### Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	<b>1320/15</b>			
Rodzaj zdarzenia:	<b>WYPADEK</b>			
Data zdarzenia:	<b>12 lipca 2015 r.</b>			
Miejsce zdarzenia:	<b>Piotrków Trybunalski – lotnisko EPPT</b>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<b>spadochron Katana 120</b>			
Znak rozpoznawczy SP:	<b>nie dotyczy</b>			
Użytkownik / Operator SP:	<b>prywatny</b>			
Dowódca SP:	<b>skoczek spadochronowy</b>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
		<b>1</b>		
Nadzorujący badanie:	<b>Tomasz Kuchciński</b>			
Podmiot badający:	<b>organizator skoków</b>			
Skład zespołu badawczego:	<b>nie wyznaczano</b>			
Zalecenia:	<b>NIE</b>			
Adresat zaleceń:	<b>NIE DOTYCZY</b>			
Data zakończenia badania:	<b>19.08.2015 r.</b>			

#### Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Skoczek (1553 skoki) wykonywał pierwszy tego dnia skok, z wysokości 4000 metrów, na zadanie RW-3. Na wysokości około 1000 metrów prawidłowo otworzył spadochron główny. Lądowanie nastąpiło poza lotniskiem. Podczas lądowania, na wysokości około 50 metrów skoczek złapał za tylne taśmy nośne, trzymając jednocześnie uchwyty linek sterowniczych. Na wysokości około 15 metrów puścił tylne taśmy. W tym samym momencie wypadł mu z dłoni lewy uchwyt sterowniczy. Spowodowało to zakręt i uderzenie w ziemię. Skoczek doznał poważnego urazu ciała.

**Przyczyny zdarzenia lotniczego:**

Niezamierzone puszczenie uchwytu sterowniczego w końcowej fazie lądowania.

**Działania profilaktyczne** podjęte przez podmiot badający:

Nie podejmowano.

**Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:**

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

---

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński	<i>podpis na oryginale</i>