



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	1714/15			
Rodzaj zdarzenia:	INCYDENT			
Data zdarzenia:	16 sierpnia 2015 r.			
Miejsce zdarzenia:	Radawiec – lotnisko EPLR			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	spadochron Spectre 190			
Znak rozpoznawczy SP:	nie dotyczy			
Użytkownik / Operator SP:	prywatny			
Dowódca SP:	skoczek spadochronowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
				1
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński			
Podmiot badający:	użytkownik			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	08.10.15 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Skoczek (252 skoki) wykonywał skok z wysokości 3000 m. Podczas swobodnego spadania wykonywał filmowanie kamerą. Otwarcie spadochronu (czaszy głównej) zainicjował na wysokości około 1000 m. Z opisu skoczka wynika, że otwarcie spadochronu wykonane było w prawidłowej, stabilnej sylwetce. W trakcie procesu otwarcia spadochronu nastąpiło pogłębiające się skręcanie linek nośnych tzw. twist. Skoczek podjął decyzję o przeprowadzeniu procedury awaryjnej – wyczepił czaszę główną i zainicjował otwarcie spadochronu zapasowego, który napełnił się na wysokości około 700 m. Prawidłowo wylądował na lotnisku.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Nie ustalono.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Nie podejmowano.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński	<i>podpis na oryginale</i>