



## PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

### Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	<b>1731/15</b>			
Rodzaj zdarzenia:	<b>WYPADEK</b>			
Data zdarzenia:	<b>15 sierpnia 2015 r.</b>			
Miejsce zdarzenia:	<b>Mokre – lądowisko EPZA</b>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<b>spadochron Mars 291</b>			
Znak rozpoznawczy SP:	<b>nie dotyczy</b>			
Użytkownik / Operator SP:	<b>Aeroklub Ziemi Zamojskiej</b>			
Dowódca SP:	<b>uczeń-skoczek spadochronowy</b>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
		<b>1</b>		
Nadzorujący badanie:	<b>Tomasz Kuchciński</b>			
Podmiot badający:	<b>organizator szkolenia</b>			
Skład zespołu badawczego:	<b>nie wyznaczano</b>			
Zalecenia:	<b>NIE</b>			
Adresat zaleceń:	<b>NIE DOTYCZY</b>			
Data zakończenia badania:	<b>13.10.2015 r.</b>			

#### Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Uczeń-skoczek wykonywał 20 skok w życiu, na zadanie SL-2. Na wysokości 1200 m prawidłowo oddzielił się od statku powietrznego i po około 7 sekundach otworzył spadochron główny. Dalsza część lotu jak i budowanie rundy do lądowania również wykonane były prawidłowo. Lądowanie odbyło się w wyznaczonym rejonie, przy prędkości wiatru 3 – 4 m/s. Ściągnięcie linek sterowniczych uczeń wykonał na wysokości około 2 m. Powolne hamowanie spadochronu na tej wysokości spowodowało krótką fazę wyrównania lotu, co miało wpływ na twardsze przyziemienie. Dodatkowo, w czasie przyziemienia uczeń lewą nogą trafił w dołek w wyniku czego doznał poważnego urazu ciała.

**Przyczyny zdarzenia lotniczego:**

1. Niepełne wyrównanie lotu przed przyziemieniem;
2. Przyjęcie niewłaściwej sylwetki podczas przyziemienia.

**Działania profilaktyczne** podjęte przez podmiot badający:

Przeprowadzono odprawę, na której omówiono zaistniałe zdarzenie, oraz przypomniano prawidłową technikę lądowania ze zwróceniem szczególnej uwagi na fazę wyrównywania lotu (hamowania) przed przyziemieniem oraz złączanie nóg podczas lądowania.

**Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:**

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

---

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński	<i>podpis na oryginale</i>