



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	1928/15			
Rodzaj zdarzenia:	INCYDENT			
Data zdarzenia:	5 września 2015 r.			
Miejsce zdarzenia:	Radawiec – lotnisko EPLR			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	Spadochron Voyager 280			
Znak rozpoznawczy SP:	nie dotyczy			
Użytkownik / Operator SP:	Aeroklub Lubelski			
Dowódca SP:	uczeń-skoczek spadochronowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
				1
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński			
Podmiot badający:	Organizator szkolenia			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	07.01.16r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Uczeń-skoczek (13 skoków) wykonywał skok na zadanie SL-1. W trakcie procesu otwarcia zaczepił nogami o linki spadochronu. Po nieudanej próbie oswobodzenia nóg wyczepił taśmy czaszy głównej i otworzył spadochron zapasowy. Wylądował poza terenem lotniska nie odnosząc obrażeń.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Przyjęcie nieprawidłowej sylwetki podczas oddzielania się od samolotu.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Przed wykonaniem kolejnych skoków, incydent omówiono z uczniami-skoczkami.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński	<i>podpis na oryginale</i>