



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [Raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	938/17			
Rodzaj zdarzenia:	<i>Wypadek</i>			
Data zdarzenia:	<i>20 maja 2017 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Piotrków trybunalski (EPPT)</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>Spadochron Slihouette 170</i>			
Dowódca SP:	<i>Skoczek spadochronowz</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	<i>1</i>	-	-
Nadzorujący badanie:	<i>Andrzej Pussak</i>			
Podmiot badający:	<i>Użytkownik</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>nie wyznaczano</i>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<i>Informacja o zdarzeniu (Raport)</i>			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	<i>07 czerwca 2017 r.</i>			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 20 maja 2017 roku skoczek spadochronowy wykonywała swój 1013 skok , a 2 w tym dniu. Od momentu oddzielenia się od samolotu na wysokości 4000 metrów AGL do przyziemienia skok odbywał się prawidłowo. W fazie dobiegu skoczek trafiła na świeże kretowisko i przewróciła się. Po udzieleniu pierwszej pomocy została przewieziona do szpitala gdzie stwierdzono złamanie kości piszczelowej i kości strzałkowej nogi prawej.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Lądowanie na nierównym terenie (kretowisko).

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający

Wypadek omówiono z obecnymi na starcie skoczkami, zalecając szczególną uwagę podczas lądowania na nierównym terenie lub w wysokiej trawie oraz przypomniano o trzymaniu nóg razem podczas lądowania.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa**.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	<i>podpis na oryginale</i>