



# PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

## Informacja o zdarzeniu [Raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	<b><i>1650/17</i></b>			
Rodzaj zdarzenia:	<i>Incydent</i>			
Data zdarzenia:	<i>16 lipca 2017 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Radziechowy Wieprz</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>Paralotnia Compact 2 M</i>			
Dowódca SP:	<i>Uczeń-pilot</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	<i>1</i>	-
Nadzorujący badanie:	<i>Andrzej Pussak</i>			
Podmiot badający:	<i>Użytkownik</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>nie wyznaczano</i>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<i>Informacja o zdarzeniu (Raport)</i>			
Zalecenia:	<b><i>NIE</i></b>			
Adresat zaleceń:	<b><i>NIE DOTYCZY</i></b>			
Data zakończenia badania:	<i>16 sierpnia 2017 r.</i>			

### Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 16 lipca 2017 roku podczas wykonywania lotu szkoleniowego w zakresie etapu i szkolenia paralotniowego przez ucznia pilota na stoku szkoleniowym nastąpiło zdarzenie. Podczas podchodzenia do lądowania, uczeń-pilot nie zareagował na polecenie instruktora nie zahamowując skrzydła do lądowania, skutkiem czego nastąpiło szybsze przyziemienie. Uczeń-pilot nie ustał lądowania na nogach i przewrócił się na kolana. Po wylądowaniu zgłosił ból w kolanie, który po odpoczynku ustąpił, a poszkodowany zrezygnował z pomocy lekarskiej. Warunki meteorologiczne nie miały wpływu na zdarzenie (wiatr 7-10 km/h).

**Przyczyna zdarzenia lotniczego:**

**Błąd pilota polegający na nie zahamowania skrzydła do lądowania.**

**Działania profilaktyczne** podjęte przez podmiot badający:

Wypadek omówiono z szkolonymi oraz wykonującymi loty.

**Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:**

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

---

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	