



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	2156/17			
Rodzaj zdarzenia:	WYPADEK			
Data zdarzenia:	20.08.2017 r.			
Miejsce zdarzenia:	Rybnica Leśna			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	Paralotnia DUDEK Nukleon 27			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	1	-	-
Nadzorujący badanie:	Piotr Richter			
Podmiot badający:	PKBWL			
Skład zespołu badawczego:	NIE WYZNACZONO			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	Informacja o zdarzeniu(raport)			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	5 września 2017 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 20.08.2017 r. w czasie wykonywania przez pilota lotu rekreacyjnego na paralotni, w czasie zakrętu do lądowania w kierunku lądowiska nastąpiła znaczna deformacja skrzydła. Paralotnia przeszła w rotację spiralną w kierunku koron drzew. Próby wyprowadzenia paralotni okazały się skuteczne lecz ze względu na zbyt małą wysokość nie udało się oddalić od drzew. Pilot przeleciał przez konary drzew uderzając o ziemię. W czasie przelatywania przez konary drzewa, pilot doznał urazu ręki, był cały czas przytomny, z uprzedzenia wypiął się sam i oczekiwał na przybycie pomocy, która pojawiła się po około 10 minutach. Po wstępnych oględzinach pilot, ze względu na stan ręki, postanowił wezwać karetkę pogotowia. W wyniku upadku u pilota stwierdzono potłuczenia oraz złamanie nasady przedramienia.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Prawdopodobną przyczyną zdarzenia lotniczego była nagła zmiana kierunku wiatru co wywołało zjawisko rotoru, który doprowadził do znacznej deformacji skrzydła.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Komisja nie sformułowała działań profilaktycznych.

Zalecenia Komisji dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie sformułowała zaleceń bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Piotr Richter	