



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu (raport)

Numer ewidencyjny zdarzenia:	1545/17			
Rodzaj zdarzenia:	INCYDENT			
Data zdarzenia:	09 lipca 2017 r.			
Miejsce zdarzenia:	Ostrów Wielkopolski-Michałków (EPOM)			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	Motoparalotnia			
Dowódca SP:	Pilot motoparalotni			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	Poważne	Poważne	Lekkie	Bez obrażeń
	-	-	1	-
Nadzorujący badanie:	Andrzej Bartosiewicz			
Podmiot badający:	Zarządzający lotniskiem			
Skład zespołu badawczego:	Nie wyznaczono			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	Informacja o zdarzeniu			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	Nie dotyczy			
Data zakończenia badania:	20 marca 2019 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia

Dnia 09 lipca 2017 r. około godziny 18:43 LMT pilot motoparalotni rozpoczął przygotowanie motoparalotni do startu. Stojąc przy wózku motoparalotni, przystąpił do przeprowadzenia próby silnika na ziemi. Po zwiększeniu obrotów silnika doszło do zerwania się linki trzymającej wózek motoparalotni w wyniku czego ruszył on do przodu. Pracujące śmigło zraniło pilota w ramię (zdarzenie naskórka i krwawienie z przedramienia). Świadcówce zdarzenia zatrzymali wózek i wyłączyli silnik. Po doraźnym zabezpieczeniu poszkodowanego został on zaopatrzony przez lekarza pogotowia ratunkowego, wezwanego na miejsce zdarzenia a następnie profilaktycznie zabrany do szpitala. Pilot został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie - wynik badania 0,00 ‰.

Przyczyna zdarzenia lotniczego**Niewłaściwe mocowanie linki zabezpieczającej wózek motoparalotni.****Działania profilaktyczne podjęte przez użytkownika**

Zdarzenie zostało omówione na odprawie polotowej.

Zalecenia Komisji dotyczące bezpieczeństwa

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

Nadzorujący badanie:	Imię i nazwisko	Podpis
	Andrzej Bartosiewicz	