



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	2971/17			
Rodzaj zdarzenia:	<i>Incydent</i>			
Data zdarzenia:	<i>03 listopad 2017</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Lądowisko Rysie</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	LV-3			
Dowódca SP:	<i>Pilot turystyczny</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	<i>1</i>
Nadzorujący badanie:	<i>Jerzy Girgiel</i>			
Podmiot badający:	PKBWL			
Skład zespołu badawczego:	<i>Nie wyznaczono</i>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<i>Informacja o zdarzeniu</i>			
Zalecenia:	<i>Nie</i>			
Adresat zaleceń:	<i>Nie</i>			
Data zakończenia badania:	<i>23.01.....2018 r.</i>			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 03.11.2017 r. ultralekki statek powietrzny LV-3 pilotowany przez właściciela znaki rejestracyjne SP-SCBA wykonywał lot z lotniska Zegrze Pomorskie (EPKZ) do lądowiska Rysie k/Mińska Mazowieckiego. Do lądowania lot przebiegał bez problemów i po sprawdzeniu z powietrza wzrokowo pasa startowego lądowiska Rysie pilot wykonał krąg nadlotniskowy i zajęcie do lądowania. Po przyziemieniu na odległości około 50 m, gdy koło podwozia przedniego dotknęło gruntu nastąpiło zarycie nogi w błotnistym podłożu i jej złamanie oraz uszkodzenie przedniej części samolotu wraz ze śmigłem, maskami, osprzętem i łóżem silnika, skrzydłem i antenami.