



-2-

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [Raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	879/18			
Rodzaj zdarzenia:	WYPADEK			
Data zdarzenia:	22 kwietnia 2018 r.			
Miejsce zdarzenia:	Polska Nowa Wieś(EPOP)			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	Spadochron Skymaster 290			
Dowódca SP:	Skoczek spadochronowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	1	-	-
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak			
Podmiot badający:	Użytkownik			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	Informacja o zdarzeniu (Raport)			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	16 października 2018 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Uczeń skoczek wykonywał swój 1 skok z 1000 m metodą na linę desantową. Lot od oddzielenia się od samolotu do ustawienia się na prostą do lądowania pod wiatr przebiegał prawidłowo. Uczeń-skoczek skakał w ortezie z powodu skręconej prawej kostki i chcąc chronić kontuzjowaną prawą nogę całe obciążenie przyjął na lewą nogę, co doprowadziło do jej złamania.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Lądowanie na jedną nogę.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:


Nie podjęto.

- 3 -

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	Podpis  Andrzej Pussak