



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [Raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	1953/18			
Rodzaj zdarzenia:	<i>Wypadek</i>			
Data zdarzenia:	<i>07 lipca 2018 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Chrcynno(EPNC)</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>Spadochron Navigator 240</i>			
Dowódca SP:	<i>Skoczek spadochronowy</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	<i>1</i>	-	-
Nadzorujący badanie:	<i>Andrzej Pussak</i>			
Podmiot badający:	<i>Użytkownik</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>nie wyznaczano</i>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<i>Informacja o zdarzeniu (Raport)</i>			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	<i>17 lipca 2018 r.</i>			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 07 lipca 2018 roku uczeń-skoczek spadochronowy wykonywał skok na zadanie AFF-3. Po zakończeniu zadania uczeń otworzył spadochron i po locie na otwartej prawidłowo czaszy zbudował rundę w obszarze lotniska ustawiając się na prostej do lądowania. Na wysokości około 3 metrów nad ziemią podmuch wiatru przekrzywił czaszę spadochronu w prawo. Uczeń nie skontrolował zakrętu lądując z zbyt małym hamowaniem, bokiem na rozstawione i wysunięte do przodu nogi, co skutkowało złamaniem kości strzałkowej lewego podudzia.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Lądowanie z dużą prędkością postępową, bokiem do wiatru na rozstawione nogi.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Zwrócono uwagę wykonującym skoki na kierunek podejścia i technikę lądowania

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	