



## PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

### Informacja o zdarzeniu [Raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	<b>2070/18</b>			
Rodzaj zdarzenia:	<i>Wypadek</i>			
Data zdarzenia:	<i>15 lipca 2018 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Kruszyn( EPWK)</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>Spadochron Navigator 260</i>			
Dowódca SP:	<i>Skoczek spadochronowy</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	<i>1</i>	-	-
Nadzorujący badanie:	<i>Andrzej Pussak</i>			
Podmiot badający:	<i>Użytkownik</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>nie wyznaczano</i>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<i>Informacja o zdarzeniu (Raport)</i>			
Zalecenia:	<b>NIE</b>			
Adresat zaleceń:	<b>NIE DOTYCZY</b>			
Data zakończenia badania:	<i>17 lipca 2018 r.</i>			

#### Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 15 lipca 2018 roku uczeń-skoczek spadochronowy wykonywał swój 15 skok w życiu, a pierwszy w tym dniu na zadanie RW-2. Po poprawnym oddzieleniu się od samolotu uczeń wykonywał wszystkie polecenia instruktora i runda do lodowania została zbudowana przez ucznia prawidłowo. Po ustawieniu się pod wiatr i podejściu do wyznaczonego miejsca lądowania uczeń nie zahamował spadochronu i z zwiększoną prędkością opadania uderzył jedną nogą o ziemię, co skutkowało złamaniem kości strzałkowej.

**Przyczyna zdarzenia lotniczego:**

**Wysokie wyhamowanie spadochronu z lądowaniem na jedną nogę.**

**Działania profilaktyczne** podjęte przez podmiot badający:

Instruktor prowadzący omówił zdarzenie z uczniem.

**Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:**

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

---

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	