



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [Raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	2445/18			
Rodzaj zdarzenia:	WYPADEK			
Data zdarzenia:	10 lipca 2018 r.			
Miejsce zdarzenia:	Jastarnia (EPJA)			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	Spadochron LEIA 88/SMART 120			
Dowódca SP:	Skoczek spadochronowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	1	-	-
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak			
Podmiot badający:	Użytkownik			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	Informacja o zdarzeniu (Raport)			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	20 sierpnia 2017 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Skoczek spadochronowy, posiadający uprawnienia PJ(D) wykonywał skok z wysokości 4000 m. Oddzielenie od samolotu, swobodne spadanie i otwarcie czaszy głównej przebiegało bez zakłóceń. Podczas otwarcia spadochronu głównego wystąpił węzeł samozaciskowy co skutkowało wykonaniem procedury awaryjnej. Po prawidłowym otwarciu się spadochronu zapasowego skoczek wykonał podejście do lądowania na płytę lądowiska w trakcie którego w wyniku występującej turbulencji nastąpiło częściowe przygaszenie czaszy spadochronu co skutkowało twardym lądowaniem i w konsekwencji dwukostkowym złamaniem stawu skokowego.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Przygaszenie czaszy w wyniku turbulencji występującej na podejściu do lądowania.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Organizator skoków omówił zdarzenie z pozostałymi uczestnikami skoków przypominając o możliwości występowania turbulencji jako zjawiska specyficznego dla nadmorskiego lądowiska.

.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	