



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	3006/2018			
Rodzaj zdarzenia:	<i>Incydent</i>			
Data zdarzenia:	<i>9 września 2018 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Lotnisko Zegrze Pomorskie EPKZ</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>Paralotnia</i>			
Dowódca SP:	<i>Uczeń-pilot paralotniowy</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	–	–	<i>1</i>	–
Prowadzący badanie:	<i>Krzysztof Miłkowski</i>			
Podmiot badający:	<i>PKBWL</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>Nie wyznaczono</i>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<i>Informacja o zdarzeniu (raport)</i>			
Zalecenia:	<i>Nie</i>			
Adresat zaleceń:	<i>Nie dotyczy</i>			
Data zakończenia badania:	<i>5 listopad 2019 r.</i>			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Uczeń-pilot podczas startu za wyciągarką do lotu szkolnego przeciągnął paralotnię zaraz po oderwaniu. Uczeń-pilot po oderwaniu próbował skorygować niewielką odchyłkę kursową głębokim zaciągnięciem sterówki co w konsekwencji doprowadziło do upadku ucznia-pilota na ziemię z wysokości około 3-4 metrów. Pogoda w dniu wypadku nie miała wpływu na zaistnienie zdarzenia, wiatr czołowy 1-2 m/s. W wyniku zdarzenia uczeń-pilot doznał zwichnięcia ręki.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Przyczyną zdarzenia lotniczego było nieprawidłowe działanie ucznia-pilota podczas startu za wyciągarką.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Nie podjęto działań profilaktycznych.

Zalecenia Komisji dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie sformułowała zaleceń w zakresie bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Prowadzący badanie:	Krzysztof Miłkowski	<i>Podpis na oryginale</i>