



-2-

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [Raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	3333/18			
Rodzaj zdarzenia:	WYPADEK			
Data zdarzenia:	29 września 2018 r.			
Miejsce zdarzenia:	Radawiec(EPLR)			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	Spadochron PD-Student 300			
Dowódca SP:	Skoczek spadochronowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	1	-	-
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak			
Podmiot badający:	Użytkownik			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	Informacja o zdarzeniu (Raport)			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	16 października 2018 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 29 września 2018 roku uczeń-skoczek spadochronowy wykonywał swój 1 skok na zadanie SL-1 z samolotu An-2. Po opuszczaniu samolotu i prawidłowym napełnieniu się czaszy skoczek przystąpił do lądowania nie utrzymując kierunku pod wiatr, skręcając w lewo i lądując z bocznym wiatrem wynoszącym około 4 m/s na rozstawione nogi. Lądowanie skutkowało urazem stawu skokowego.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Lądowanie z bocznym wiatrem na rozstawione nogi.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Skok został omówiony z grupą biorącą udział w szkoleniu ze szczególną uwagą na prawidłowe trzymanie kierunku do lądowania i samego lądowania.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	ZASTĘPCA PRZEDSIĘWZAJĄCEGO Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych <i>Andrzej Pussak</i> Andrzej Pussak