



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [Raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	3564/18			
Rodzaj zdarzenia:	WYPADEK			
Data zdarzenia:	13 Października 2018 r.			
Miejsce zdarzenia:	Kazimierz Biskupi(EPKB)			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	Spadochron Navigator 260			
Dowódca SP:	Skoczek spadochronowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	1	-	-
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak			
Podmiot badający:	Użytkownik			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	Informacja o zdarzeniu (Raport)			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	23 października 2018 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Uczeń skoczek wykonywał swój 1 skok na kursie spadochronowym metodą AFF z wysokości 4000 m. Po otwarciu spadochronu głównego uczeń będąc prowadzonym przy pomocy radia z ziemi przez instruktora, prawidłowo sterował spadochronem i poprawnie zbudował rundę do lądowania na płycie lotniska. Uczeń będąc na wysokości około 5 m nad ziemią, dostał polecenie od instruktora zaciągnięcia uchwytów sterowniczych. Uczeń utrzymał uchwyty sterownicze zaciągnięte do samego przyziemienia, co spowodowało zwiększoną prędkość opadania pionowego na rozstawione nogi i w konsekwencji do zwichnięcia stawu skokowego oraz złamania kości strzałkowej piszczelowej.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Lądowanie na rozstawionych nogach przy zwiększonej prędkości pionowego opadania.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Nie podjęto.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	