



## Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

**INCYDENT 859/19**

**UCHWAŁA**

**z dnia 22 września 2020 r.**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Rodzaj, typ statku powietrznego:</b> | Spadochron Pilot 150 |
| <b>Znaki rozpoznawcze SP:</b>           | Nie dotyczy          |
| <b>Data zdarzenia:</b>                  | 23.03.2019 r.        |
| <b>Miejsce zdarzenia:</b>               | Jelenia Góra EPJG    |

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez zarządzającego lotniskiem Raportu Końcowego z przeprowadzonego badania zdarzenia, **działając na podstawie Art. 135 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (z późn. zm.) oraz §18 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała, że:

### **1. Zdarzenie miało następujący przebieg:**

W dniu 23 marca 2019 r. na lotnisku w Jeleniej Górze odbywały się skoki spadochronowe. Około godziny 12:00 LMT skoczek spadochronowy posiadający Świadectwo kwalifikacji wykonywał swój 258 skok na spadochronie. Po prawidłowym otwarciu się spadochronu na wysokości około 150 m skoczek wykonał manewr do lądowania, w trakcie którego nastąpiło otwarcie czaszy spadochronu zapasowego. Skoczek bezpiecznie wylądował na otwartych czaszach dwóch spadochronów (sterując czaszą spadochronu głównego).

Skoczek w zestawie spadochronowym miał zamontowany automat typu MarS ustawiony w trybie „student”, który w chwili przekroczenia dopuszczalnej prędkości opadania (20 m/s) zainicjował otwarcie się spadochronu zapasowego.

### **2. Przyczyną zdarzenia było:**

**Przyczyną zdarzenia był niewłaściwy dobór trybu pracy automatu do wielkości czaszy, na jakiej był wykonywany skok.**

### **3. Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:**

Nie stwierdzono.

### **4. Komisja akceptuje następujące zalecenia profilaktyczne zaproponowane przez podmiot badający:**

Dobierać automat odpowiedni do wielkości czaszy głównej i umiejętności skoczka.

**5. Ponadto Komisja określa dodatkowo następujące zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:**

Nie zaproponowano.

**Podpisy członków Komisji**

*Podpisy na oryginale*