



**Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych**

**WYPADEK, 2019/2087**

**UCHWAŁA**

**z dnia 28 kwietnia 2021 r.**

<b>Rodzaj, typ statku powietrznego:</b>	Samolot, DIAMOND DA-20-C1
<b>Znaki rozpoznawcze SP:</b>	SP-KWG
<b>Data zdarzenia:</b>	10 czerwca 2019 r
<b>Miejsce zdarzenia:</b>	Lotnisko Modlin (EPMO)

Po rozpatrzeniu Raportu Końcowego z przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego przedstawionego przez Zespół Badawczy PKBWL, działając na podstawie Art. 138 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (z późn. zm.) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała, że:

**1. Zdarzenie miało następujący przebieg:**

W trakcie wykonywania lotów szkolnych do licencji PPL(A), załoga w składzie pilot-instruktor oraz uczeń-pilot wykonywali loty po kręgu. W trakcie podchodzenia do lądowania w czwartym kręgu samolot przyziemił na lewym skraju pasa startowego i po odbiciu wypadł poza pas startowy na część trawiastą, gdzie nastąpiło kolejne przyziemienie i odbicie. W trakcie kolejnego przyziemienia na części trawiastej oderwana została goleń podwozia. Następnie samolot po ponownym odbiciu przyziemił około 90 m od pasa startowego. W następstwie lądowania samolot został poważnie uszkodzony. Załoga opuściła statek powietrzny o własnych siłach nie odnosząc obrażeń.

**2. Przyczyny zdarzenia:**

- 1) Spóźniona reakcja instruktora na odchylenie samolotu od osi drogi startowej w końcowej fazie lądowania.
- 2) Spóźniona decyzja o przerwaniu lądowania i odejściu na drugi krąg.
- 3) Nieprawidłowe czynności podczas wykonywania procedury przejścia na drugi krąg.

**3. Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:**

Warunki atmosferyczne mogły mieć wpływ na zaistnienie zdarzenia.

**4. Ponadto Komisja określa następujące zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:**

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

**Podpisy członków Komisji**

**Przewodniczący Komisji**

Bogusław Trela

.....  


**Z-ca Przewodniczącego Komisji**

Krzysztof Miłkowski

.....  


**Członek Komisji**

Krzysztof Błasiak

.....  
