



Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

INCYDENT 2020/2968

UCHWAŁA

z dnia 22 lipca 2021 r.

Rodzaj, typ statku powietrznego:	Aero AT-3
Znaki rozpoznawcze SP:	SP-RWF
Data zdarzenia:	19 września 2020 r.
Miejsce zdarzenia:	Lotnisko EPBC (Warszawa – Babice)

Po rozpatrzeniu Raportu Końcowego z przeprowadzonego badania zdarzenia przedstawionego przez użytkownika statku powietrznego, działając na podstawie Art. 135 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (z późn. zm.) oraz §18 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała, że:

1. Zdarzenie miało następujący przebieg:

W dniu 19 września 2020 r. pilot planował wykonanie lotu po trasie EPBC-EPLL-EPPT-EPBC. W dniu wylotu pilot odebrał samolot z hangaru nr 4 o godz. 12:40 UTC, przeprowadził jego sprawdzenie, a następnie po uruchomieniu silnika przekołował do punktu oczekiwania A DS 28L. Ze względu na duży ruch nadlotniskowy pilot otrzymał zgodę na zajęcie DS 28L oraz start po 10 minutach oczekiwania. Start nastąpił o godzinie 13:45 UTC. Po starcie na wysokości 200÷250 ft AGL pilot zauważył spadek obrotów silnika do wartości 3500÷4000 obr/min (obroty startowe wynoszą 5400 obr/min). Spadkowi obrotów towarzyszyły lekkie wibracje samolotu. Po upływie ok. dwóch sekund parametry pracy silnika powróciły do normy a drgania samolotu ustały. Pilot zgłosił sytuację na Babice Radio i kontynuował wznoszenie do wysokości ok. 1200 ft (wg ciśnienia QNF), a następnie zawrócił i wykonał lądowanie z wiatrem na DS 10R bez następstw. Lądowanie nastąpiło o godzinie 13:48 UTC.

2. Przyczyna zdarzenia:

Przyczyna zdarzenia nie została ustalona.

3. Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Nie określono.

4. Komisja akceptuje następujące działania profilaktyczne zrealizowane przez podmiot badający:

Z zaistniałym zdarzeniem zapoznano personel ATO Runway Pilot School.

5. Ponadto Komisja określa dodatkowo następujące zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Nie sformułowano.

Nadzorujący badanie

Przewodniczący Komisji