



## PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

### Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	<b>1274/16</b>			
Rodzaj zdarzenia:	<b>INCYDENT</b>			
Data zdarzenia:	<b>11 czerwca 2016 r.</b>			
Miejsce zdarzenia:	<b>Michalków – lotnisko EPOM</b>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<b>spadochron Opale 150</b>			
Znak rozpoznawczy SP:	<b>nie dotyczy</b>			
Użytkownik / Operator SP:	<b>prywatny</b>			
Dowódca SP:	<b>skoczek spadochronowy</b>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
				<b>1</b>
Nadzorujący badanie:	<b>Tomasz Kuchciński</b>			
Podmiot badający:	<b>organizator skoków</b>			
Skład zespołu badawczego:	<b>nie wyznaczano</b>			
Zalecenia:	<b>NIE</b>			
Adresat zaleceń:	<b>NIE DOTYCZY</b>			
Data zakończenia badania:	<b>29 czerwca 2016 r.</b>			

#### Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Skoczek (2044 skoki) wykonywał skok na zadanie "kamera" z samolotu SMG-92, z wysokości 4000 m. Do chwili otwarcia spadochronu przebieg skoku był prawidłowy. W trakcie procesu otwarcia skoczek stwierdził przedłużające się napełnianie czaszy i zablokowanie slidera pod czaszą. Po nieudanych próbach usunięcia nieprawidłowości, skoczek na wysokości około 600 m wykonał pełną procedurę awaryjną i na prawidłowo otwartym spadochronie zapasowym bezpiecznie wylądował w wyznaczonym rejonie. Oględziny wyczepionej czaszy głównej i przedstawiony przez skoczka opis skoku nie pozwoliły na ustalenie przyczyny zakłócenia procesu otwarcia.

**Nie ustalono przyczyny zdarzenia lotniczego:**

**Działania profilaktyczne** podjęte przez podmiot badający:

Postępowanie skoczka zostało uznane za właściwe i omówione na krótkiej odprawie podczas przerwy w skokach.

**Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:**

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

---

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński	<i>podpis na oryginale</i>