



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [Raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	2687/17			
Rodzaj zdarzenia:	WYPADEK			
Data zdarzenia:	01 października 2017 r.			
Miejsce zdarzenia:	Kazimierz Biskupi (EPKB)			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	Spadochron Prime 260			
Dowódca SP:	Skoczek spadochronowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	1	-	-
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak			
Podmiot badający:	Użytkownik			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	Informacja o zdarzeniu (Raport)			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	10 października 2017 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 01 października 2017 roku uczeń-skoczek spadochronowy wykonywał swój 8 skok (1 skok tego dnia, 3 samodzielny po kursie AFF) z wysokości 4000 m na czaszy Prime 260 o obciążeniu WL około 0.88. Oddzielenie od samolotu, otwarcie czaszy głównej i budowa rundy do lądowania wykonane prawidłowo. Przed lądowaniem uczeń nieprawidłowo ocenił wysokość i zbyt wysoko, na wysokości około 5 metrów zaciągnął spadochron po czym odpuścił sterówki i zahamował ponownie. W wyniku tego manewru lądowanie nastąpiło z zwiększoną prędkością i na rozstawione nogi. Ucznia odwieziono do szpitala gdzie stwierdzono zwichnięcie stawu skokowego z przemieszczenie oraz złamanie kości strzałkowej.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Lądowanie na zwiększonej prędkości z rozstawionymi nogami.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Omówiono zdarzenie z instruktorami i skoczkami zwracając uwagę na utrzymanie prawidłowej sylwetki do lądowania.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	